



Stan istniejący ukształtowania terenu



Projektowane ukształtowanie terenu likwidująca
barierę architektoniczną - stopień wejścia
głównego

LEGENDA

1. — Poziom terenu istniejący
2. — Poziom terenu projektowany

Uwaga
Poziom chodnika uzależniony jest od wielkości dostarczonej kostki kamiennej przez inwestora. Ostateczny poziom zostanie ustalony w trakcie prowadzenia robót.

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - USŁUGOWE BUDOWNICTWA "LEADER"
w ŻARACH ul.OSADNIKÓW WOJSKOWYCH 40/7

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Opracowanie: | Remont istniejących nawierzchni -chodniki, place i drogi dojazdowej do bud. Przedszkola Miejskiego w Żarach przy ul. 9 Maja 10 dz.nr86/6 | Nr rys. 3 |
| Inwestor: | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach z siedzibą przy ul. 9 Maja nr 8 i 10 68-200 Żary | data: maj 2017 |
| Nazwa rysunku: | Ukształtowanie utwardzenia-wejście główne | skala: 1:50 |
| | Inię i Nazwiśko | Nr upr. |
| Projektant: | Mirosław Michałowski | 201/82/ZG |
| Opracował: | Małgorzata Nowak | 118/90/ZG |
| | | Podpis |